

Pos	Entreprenør	Etape	Bolig	Niv./facade/anlæg	Rum	Bemærkning
001	IAB	E2		2 Stue	Entre	IAB
002	MA	E2		2 Stue	Bad	Rens malerpletter i niche
003	IAB	E2		2 Stue	Køkken	IAB
004	TØ	E2		2 Stue	Stue	Fugeslip ved terrassedør
005	TRA	E2		2 Stue	Trappe	Trappe knirker
006	HE	E2		2 Stue	Trappe	Måske revner, evt. 5 års
007	IAB	E2		2 1. sal	Gang	IAB
008	MA	E2		2 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
009	MA	E2		2 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
010	MA	E2		2 1. sal	Soveværelse	Rep. Loftsamlinger
011	HE	E2		2 1. sal	Soveværelse	Rep. Overligger
012	TØ	E2		2 1. sal	Soveværelse	Justering af terrassedør
013	IAB	E2		2 1. sal	Bad	IAB
014	TØ	E2		2 Nord	n/a	Fugeslip ved ved terrassedør
015	TØ	E2		2 Nord	n/a	Rep. Gummiliste ved 1. sals vindue
016	HE	E2		2 Syd	n/a	Rep. Sockelpuds mod skur
017	HE	E2		2 Øst	n/a	Rep. Sockelpuds ved dør
018	IAB	E2		2 Vest	n/a	IAB
019	IAB	E2		2 Indkørelse	n/a	IAB
020	IAB	E2		2 Forhave	n/a	IAB
021	IAB	E2		2 Baghave	n/a	IAB
022	TØ	E2		2 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
023	TØ	E2		2 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
024	TØ	E2		2 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
025	TØ	E2		2 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gæses igennem for løse plader
026	TØ	E2		2 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
027	TØ	E2		4 Stue	Entre	Fugeslip ved dør
028	MA	E2		4 Stue	Bad	Rens malerpletter og fuge i niche
029	IAB	E2		4 Stue	Køkken	IAB
030	IAB	E2		4 Stue	Stue	IAB
031	IAB	E2		4 Stue	Trappe	IAB
032	IAB	E2		4 1. sal	Gang	IAB

033	MA	E2	4 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
034	HE	E2	4 1. sal	Værelse 2	Observer revner i loftsamlinger
035	MA	E2	4 1. sal	Soveværelse	Svindrevner i walkin
036	MA	E2	4 1. sal	Bad	Svindrevner i bad
037	EL/VVS	E2	4 1. sal	Bad	Indregulering af udsugning
038	IAB	E2	4 Nord	n/a	IAB
039	HE	E2	4 Syd	n/a	Observer revner i mursten v. terrasse
040	TØ	E2	4 Syd	n/a	Observer planker på skur pga. fugtpletter
041	IAB	E2	4 Øst	n/a	IAB
042	IAB	E2	4 Vest	n/a	IAB
043	IAB	E2	4 Indkørelse	n/a	IAB
044	IAB	E2	4 Forhave	n/a	IAB
045	IAB	E2	4 Baghave	n/a	IAB
046	TØ	E2	4 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
047	TØ	E2	4 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
048	TØ	E2	4 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
049	TØ	E2	4 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gæses igennem for løse plader
050	TØ	E2	4 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
051	IAB	E2	6 Stue	Entre	IAB
052	MA	E2	6 Stue	Bad	Malerplet på dør
053	IAB	E2	6 Stue	Køkken	IAB
054	IAB	E2	6 Stue	Stue	IAB. Dør smøres af vicevært
055	MA	E2	6 Stue	Trappe	Malerrep. af havlmur
056	MA	E2	6 1. sal	Gang	Svindrevner mellem loft og væg
057	MA	E2	6 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
058	MA	E2	6 1. sal	Værelse 2	Stødsamling af loft er synlig
059	MA	E2	6 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
060	HE	E2	6 1. sal	Soveværelse	Revner i overligger
061	MA	E2	6 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg
062	MA	E2	6 1. sal	Bad	Flit er sluppet to steder
063	IAB	E2	6 Nord	n/a	IAB
064	IAB	E2	6 Syd	n/a	IAB
065	IAB	E2	6 Øst	n/a	IAB

066	IAB	E2	6 Vest	n/a	IAB
067	IAB	E2	6 Indkørelse	n/a	IAB
068	IAB	E2	6 Forhave	n/a	IAB
069	IAB	E2	6 Baghave	n/a	IAB
070	HE	E2	6 Skur	n/a	Rep af sokkel ved dør
071	TØ	E2	6 Skur	n/a	Opklodsning af trin
072	TØ	E2	6 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
073	TØ	E2	6 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
074	TØ	E2	6 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
075	TØ	E2	6 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gæes igennem for løse plader
076	TØ	E2	6 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
077	TØ	E2	8 Stue	Entre	Fuge er sluppet ved dør
078	MA	E2	8 Stue	Entre	Fuge er sluppet over sokkelklinke
079	HE	E2	8 Stue	Bad	Fuge er sluppet i hjørne
080	HE	E2	8 Stue	Køkken	Mangler spjæld i emhætte
081	HE	E2	8 Stue	Køkken	Obeserver revne ved terrassedør
082	MA	E2	8 Stue	Stue	Rep af maling ved trappe
083	MA	E2	8 Stue	Trappe	Svindrevner
084	MA	E2	8 1. sal	Gang	Svindrevner mellem loft og væg
085	MA	E2	8 1. sal	Værelse 1	Rep. af filt i vindueskarm
086	MA	E2	8 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
087	MA	E2	8 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
088	MA	E2	8 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg
089	TØ	E2	8 1. sal	Soveværelse	Rep./ny terrassedør
090	TØ	E2	8 1. sal	Soveværelse	Jusering af dør
091	MA	E2	8 1. sal	Soveværelse	Malerrep. bag dør
092	MA	E2	8 1. sal	Bad	Maling skaller af i hjørne
093	IAB	E2	8 Nord	n/a	IAB
094	IAB	E2	8 Syd	n/a	IAB
095	TØ	E2	8 Øst	n/a	Mangler fuge om nedløb
096	IAB	E2	8 Vest	n/a	IAB
097	IAB	E2	8 Indkørelse	n/a	IAB
098	IAB	E2	8 Forhave	n/a	IAB

099	IAB	E2	8 Baghave	n/a	IAB
100	TØ	E2	8 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
101	TØ	E2	8 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
102	TØ	E2	8 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
103	TØ	E2	8 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gås igennem for løse plader
104	TØ	E2	8 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
105	TØ	E2	10 Stue	Entre	Fuge revner ved dør
106	IAB	E2	10 Stue	Bad	IAB
107	HE	E2	10 Stue	Køkken	Tjek for lækage i teknikskakt
108	TØ	E2	10 Stue	Stue	Løst dørhåndtag
109	IAB	E2	10 Stue	Trappe	IAB
110	IAB	E2	10 1. sal	Gang	IAB
111	IAB	E2	10 1. sal	Værelse 1	IAB
112	IAB	E2	10 1. sal	Værelse 2	IAB
113	TØ	E2	10 1. sal	Soveværelse	Mangler dørstop
114	IAB	E2	10 1. sal	Bad	IAB
115	IAB	E2	10 Nord	n/a	IAB
116	IAB	E2	10 Syd	n/a	IAB
117	IAB	E2	10 Øst	n/a	IAB
118	IAB	E2	10 Vest	n/a	IAB
119	IAB	E2	10 Indkørelse	n/a	IAB
120	IAB	E2	10 Forhave	n/a	IAB
121	IAB	E2	10 Baghave	n/a	IAB
122	TØ	E2	10 Carport	n/a	Mangler skurer i loft og stern
123	TØ	E2	10 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
124	TØ	E2	10 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
125	TØ	E2	10 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
126	TØ	E2	10 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gås igennem for løse plader
127	TØ	E2	10 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
128	TØ	E2	12 Stue	Entre	Fugeslip ved dør til køkken
129	MA	E2	12 Stue	Entre	Fugeslip ved skab
130	IAB	E2	12 Stue	Bad	IAB

131	INV	E2	12 Stue	Køkken	Fastgørelse af ovn
132	HE	E2	12 Stue	Stue	Revnedannelse i væg mod vest
133	IAB	E2	12 Stue	Trappe	IAB
134	MA	E2	12 1. sal	Gang	Svindrevner
135	MA	E2	12 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
136	MA	E2	12 1. sal	Værelse 1	Svindrevner ved fodlist
137	MA	E2	12 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
138	MA	E2	12 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg
139	HE	E2	12 1. sal	Soveværelse	Rep. af revne i overligger
140	MA	E2	12 1. sal	Bad	Svindrevner mellem loft og væg
141	TØ	E2	12 Nord	n/a	Rep. Gummiliste ved vindue
142	TØ	E2	12 Syd	n/a	Fugeslip ved terrassevindue
143	IAB	E2	12 Øst	n/a	IAB
144	IAB	E2	12 Vest	n/a	IAB
145	IAB	E2	12 Indkørelse	n/a	IAB
146	IAB	E2	12 Forhave	n/a	IAB
147	IAB	E2	12 Baghave	n/a	IAB
148	TØ	E2	12 Carport	n/a	Mangler skurer i loft og stern, løs plade
149	TØ	E2	12 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
150	TØ	E2	12 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
151	TØ	E2	12 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
152	TØ	E2	12 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gæses igennem for løse plader
153	TØ	E2	12 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
154	TØ	E1	14 Stue	Entre	Fugeslip ved dør
155	EL/VVS	E1	14 Stue	Bad	Fastgørelse af toilet
156	EL/VVS	E1	14 Stue	Bad	Rep af armatur i bruseniche
157	INV	E1	14 Stue	Køkken	Justering af låge til opvaskemaskine
158	INV	E1	14 Stue	Køkken	Montering af rist til opvaskemaskine
159	IAB	E1	14 Stue	Stue	IAB
160	IAB	E1	14 Stue	Trappe	IAB
161	TØ	E1	14 1. sal	Gang	Vend dør til værelse 2
162	TØ	E1	14 1. sal	Værelse 1	Dørhåndtag skal efterspændes
163	IAB	E1	14 1. sal	Værelse 2	IAB

164	TØ	E1	14 1. sal	Soveværelse	Dørehåndtag skal efterspændes
165	IAB	E1	14 1. sal	Bad	IAB
166	IAB	E1	14 Nord	n/a	IAB
167	TØ	E1	14 Syd	n/a	Dørhåndtag skal skiftes
168	IAB	E1	14 Øst	n/a	IAB
169	IAB	E1	14 Vest	n/a	IAB
170	IAB	E1	14 Indkørelse	n/a	IAB
171	IAB	E1	14 Forhave	n/a	IAB
172	IAB	E1	14 Baghave	n/a	IAB
173	TØ	E1	14 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
174	TØ	E1	14 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
175	TØ	E1	14 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
176	TØ	E1	14 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gås igennem for løse plader
177	TØ	E1	14 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
178	TØ	E1	16 Stue	Entre	Fugeslip ved dør
179	MA	E1	16 Stue	Bad	Svindrevner mellem loft og væg
180	MA	E1	16 Stue	Bad	Løst filt over dør
181	INV	E1	16 Stue	Køkken	Rep. af skokkel ved opvaskemaskine
182	HE	E1	16 Stue	Køkken	Obsever revne ved døre mod gang
183	HE	E1	16 Stue	Køkken	Rep. af revne over dør
184	MA	E1	16 Stue	Stue	Svindrevner mellem loft og væg
185	MA	E1	16 Stue	Stue	Fugeslip over fodliste
186	MA	E1	16 Stue	Trappe	Svindrevner mellem loft og væg
187	HE	E1	16 Stue	Trappe	Vandrette og lodrette sætningsrevner ved vindue
188	MA	E1	16 1. sal	Gang	Svindrevner mellem loft og væg
189	MA	E1	16 1. sal	Gang	Filt sidder løst
190	TØ	E1	16 1. sal	Gang	Overgangsskinne sidder løs
191	MA	E1	16 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
192	MA	E1	16 1. sal	Værelse 1	Filt sidder løst
193	MA	E1	16 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
194	MA	E1	16 1. sal	Værelse 2	Filt sidder løst
195	MA	E1	16 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg
196	MA	E1	16 1. sal	Bad	Svindrevner mellem loft og væg

197	IAB	E1	16 Nord	n/a	IAB
198	IAB	E1	16 Syd	n/a	IAB
199	IAB	E1	16 Øst	n/a	IAB
200	IAB	E1	16 Vest	n/a	IAB
201	IAB	E1	16 Indkørelse	n/a	IAB
202	IAB	E1	16 Forhave	n/a	IAB
203	IAB	E1	16 Baghave	n/a	IAB
204	TØ	E1	16 Carport	n/a	Mangler sternplader
205	TØ	E1	16 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
206	TØ	E1	16 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
207	TØ	E1	16 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
208	TØ	E1	16 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gås igennem for løse plader
209	TØ	E1	16 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
210	TØ	E1	18 Stue	Entre	Fugeslip ved dør
211	IAB	E1	18 Stue	Bad	IAB
212	IAB	E1	18 Stue	Køkken	IAB
213	IAB	E1	18 Stue	Stue	IAB
214	HE	E1	18 Stue	Trappe	Sætningsrevner
215	TØ	E1	18 1. sal	Gang	Gulvet har rejst ved trappen
216	MA	E1	18 1. sal	Gang	Svindrevner mellem loft og væg
217	MA	E1	18 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
218	MA	E1	18 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
219	MA	E1	18 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg
220	MA	E1	18 1. sal	Soveværelse	Malerrep. Over dør
221	MA	E1	18 1. sal	Bad	Malingen skaller af i bruseniche
222	MA	E1	18 1. sal	Bad	Svindrevner mellem loft og væg
223	IAB	E1	18 Nord	n/a	IAB
224	TØ	E1	18 Syd	n/a	Fugeslip ved altandør
225	IAB	E1	18 Øst	n/a	IAB
226	IAB	E1	18 Vest	n/a	IAB
227	EL/VVS	E1	18 Indkørelse	n/a	Fuge om ventilationsrist
228	IAB	E1	18 Forhave	n/a	IAB
229	IAB	E1	18 Baghave	n/a	IAB

230	TØ	E1	18 Carport	n/a	Rep. af løse loftplader
231	TØ	E1	18 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
232	TØ	E1	18 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
233	TØ	E1	18 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
234	TØ	E1	18 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gås igennem for løse plader
235	TØ	E1	18 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
236	TØ	E1	20 Stue	Entre	Fugeslip ved dør
237	HE	E1	20 Stue	Bad	Obsever revner
238	HE	E1	20 Stue	Køkken	Obsever revner ved terrassedør
239	MA	E1	20 Stue	Stue	Løst filt
240	HE	E1	20 Stue	Stue	Sætningsrevner (udbedres ved fraflytning)
241	HE	E1	20 Stue	Trappe	Sætningsrevner
242	MA	E1	20 Stue	Trappe	Rep revne ved etageadskildelse (liste)
243	TØ	E1	20 Stue	Trappe	Rep revne ved etageadskildelse (liste)
244	TØ	E1	20 1. sal	Gang	Gulvet har rejst sig
245	MA	E1	20 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
246	MA	E1	20 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
247	MA	E1	20 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg
248	MA	E1	20 1. sal	Bad	Svindrevner mellem loft og væg
249	IAB	E1	20 Nord	n/a	IAB
250	TØ	E1	20 Syd	n/a	To brædder er flækket på altan
251	IAB	E1	20 Øst	n/a	IAB
252	IAB	E1	20 Vest	n/a	IAB
253	BEL	E1	20 Indkørelse	n/a	Mangler fugesand
254	IAB	E1	20 Forhave	n/a	IAB
255	IAB	E1	20 Baghave	n/a	IAB
256	TØ	E1	20 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
257	TØ	E1	20 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
258	TØ	E1	20 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
259	TØ	E1	20 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gås igennem for løse plader
260	TØ	E1	20 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
261	TØ	E1	22 Stue	Entre	Fugeslip ved dør

262	HE	E1	22 Stue	Bad	Mangler lugtlås i gulvafløb
263	MA	E1	22 Stue	Køkken	Svindrevne over vask
264	HE	E1	22 Stue	Stue	Sætningsrevner (udbedres ved fraflytning)
265	HE	E1	22 Stue	Trappe	Sætningsrevne
266	MA	E1	22 1. sal	Gang	Svindrevner mellem loft og væg
267	MA	E1	22 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
268	TØ	E1	22 1. sal	Værelse 1	Fugeslip under vindue
269	MA	E1	22 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
270	TØ	E1	22 1. sal	Soveværelse	Bundstykke sidder løs under dør
271	MA	E1	22 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg
272	MA	E1	22 1. sal	Bad	Svindrevner mellem loft og væg
273	MA	E1	22 1. sal	Bad	Løs filt
274	IAB	E1	22 Nord	n/a	IAB
275	ALT	E1	22 Syd	n/a	Rustpletter på terrassens skillevæg
276	IAB	E1	22 Øst	n/a	IAB
277	IAB	E1	22 Vest	n/a	IAB
278	IAB	E1	22 Indkørelse	n/a	IAB
279	IAB	E1	22 Forhave	n/a	IAB
280	IAB	E1	22 Baghave	n/a	IAB
281	TØ	E1	22 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
282	TØ	E1	22 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
283	TØ	E1	22 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
284	TØ	E1	22 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gøres igennem for løse plader
285	TØ	E1	22 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
286	TØ	E1	24 Stue	Entre	Fugeslip ved dør
287	MA	E1	24 Stue	Bad	Svindrevner mellem loft og væg
288	MA	E1	24 Stue	Køkken	Filt sidder løst ved terrassedør
289	IAB	E1	24 Stue	Stue	IAB
290	IAB	E1	24 Stue	Trappe	IAB
291	TØ	E1	24 1. sal	Gang	Gulvet har rejst ved trappen
292	MA	E1	24 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
293	MA	E1	24 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
294	MA	E1	24 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg

295	MA	E1	24 1. sal	Bad	Svindrevner mellem loft og væg
296	MA	E1	24 1. sal	Bad	Malerrep. Brusenicke
297	IAB	E1	24 Nord	n/a	IAB
298	ALT	E1	24 Syd	n/a	Rustpletter på terrassens skillevæg
299	IAB	E1	24 Øst	n/a	IAB
300	IAB	E1	24 Vest	n/a	IAB
301	BEL	E1	24 Indkørelse	n/a	Mangler fugesand
302	IAB	E1	24 Forhave	n/a	IAB
303	IAB	E1	24 Baghave	n/a	IAB
304	TØ	E1	24 Carport	n/a	Rep. af loftplader
305	TØ	E1	24 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
306	TØ	E1	24 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
307	TØ	E1	24 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
308	TØ	E1	24 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gås igennem for løse plader
309	TØ	E1	24 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
310	TØ	E1	26 Stue	Entre	Fugeslip ved dør
311	HE	E1	26 Stue	Entre	Observer sætningsrevne ved dør til køkken
312	MA	E1	26 Stue	Bad	Svindrevner mellem loft og væg
313	HE	E1	26 Stue	Køkken	Monter spjæld i emhætte
314	HE	E1	26 Stue	Køkken	Observer sætningsrevne ved terrassedør
315	INV	E1	26 Stue	Køkken	Ovn mangler fastgørelse
316	INV	E1	26 Stue	Køkken	Udskift låger ved ovn og opvaskemaskine
317	HE	E1	26 Stue	Stue	Rep. I mur ved trappe
318	TØ	E1	26 Stue	Trappe	Rep. af fuge ved vindue
319	MA	E1	26 1. sal	Gang	Svindrevner mellem loft og væg
320	TØ	E1	26 1. sal	Gang	Skrue i dør mangler
321	MA	E1	26 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
322	MA	E1	26 1. sal	Værelse 1	Svindrevne ved teknikskakt
323	MA	E1	26 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
324	MA	E1	26 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg
325	HE	E1	26 1. sal	Soveværelse	Sætningsrevne ved walkin
326	MA	E1	26 1. sal	Bad	Fugeslip i brusenicke
327	TØ	E1	26 1. sal	Bad	Mangler dørstop

328	MA	E1	26 1. sal	Bad	Fugeslip ved dør
329	MA	E1	26 1. sal	Bad	Svindrevner mellem loft og væg
330	HE	E1	26 Nord	n/a	Rep af mørtelfuge i hjørne
331	HE	E1	26 Nord	n/a	Mangler fuge omkring emhætteafkast
332	IAB	E1	26 Syd	n/a	IAB
333	TØ	E1	26 Øst	n/a	Mangler fuge omkring vinduer
334	IAB	E1	26 Vest	n/a	IAB
335	TØ	E1	26 Indkørelse	n/a	Mangler skruer i carportens loft
336	IAB	E1	26 Forhave	n/a	IAB
337	IAB	E1	26 Baghave	n/a	IAB
338	TØ	E1	26 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
339	TØ	E1	26 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
340	TØ	E1	26 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
341	TØ	E1	26 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gås igennem for løse plader
342	TØ	E1	26 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
343	TØ	E1	28 Stue	Entre	Fugeslip ved dør
344	EL/VVS	E1	28 Stue	Entre	Udskiftning af spot
345	HE	E1	28 Stue	Bad	Observer revne i væg
346	MA	E1	28 Stue	Bad	Fugeslip ved eludtag
347	MA	E1	28 Stue	Bad	Svindrevner mellem loft og væg
348	HE	E1	28 Stue	Køkken	Mangler spjæld i emhætte
349	HE	E1	28 Stue	Køkken	Observer revne ved terrassedør
350	HE	E1	28 Stue	Stue	Observer revne i væg ved trappe
351	HE	E1	28 Stue	Trappe	Rep revne ved repos
352	MA	E1	28 1. sal	Gang	Svindrevner mellem loft og væg
353	TØ	E1	28 1. sal	Gang	Skruer i dør mangler
354	MA	E1	28 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
355	MA	E1	28 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
356	HE	E1	28 1. sal	Soveværelse	Rep revne ved walkin
357	MA	E1	28 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg
358	MA	E1	28 1. sal	Bad	Svindrevner mellem loft og væg
359	HE	E1	28 Nord	n/a	Rep fuge ved emhætteafkast
360	TØ	E1	28 Nord	n/a	Fugeslip ved dør

361	IAB	E1	28 Syd	n/a	IAB
362	IAB	E1	28 Øst	n/a	IAB
363	IAB	E1	28 Vest	n/a	IAB
364	IAB	E1	28 Indkørelse	n/a	IAB
365	IAB	E1	28 Forhave	n/a	IAB
366	IAB	E1	28 Baghave	n/a	IAB
367	TØ	E1	28 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
368	TØ	E1	28 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
369	TØ	E1	28 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
370	TØ	E1	28 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gæes igennem for løse plader
371	TØ	E1	28 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
372	TØ	E1	30 Stue	Entre	Fugeslip ved dør
373	HE	E1	30 Stue	Entre	Observer sætningsrevne ved dør
374	EL/VVS	E1	30 Stue	Bad	Tjek om vandlås er tæt
375	MA	E1	30 Stue	Bad	Rep fuger i bruseniche
376	TØ	E1	30 Stue	Køkken	Rep. Revne i dør
377	TØ	E1	30 Stue	Køkken	Rep. Gulvsamling
378	HE	E1	30 Stue	Køkken	observer revner ved terrassedør
379	TØ	E1	30 Stue	Stue	Juster håndtag i terrassedør
380	HE	E1	30 Stue	Stue	Observer revne i væg ved trappe
381	HE	E1	30 Stue	Trappe	Observer revne
382	MA	E1	30 Stue	Trappe	Løst filt
383	MA	E1	30 Stue	Trappe	Maler rep af tidligere revne.
384	TØ	E1	30 1. sal	Gang	Rep. Gulv som svæver
385	TØ	E1	30 1. sal	Gang	Rep. Fodliste
386	EL/VVS	E1	30 1. sal	Gang	Løst spot
387	MA	E1	30 1. sal	Gang	Svindrevner mellem loft og væg
388	TØ	E1	30 1. sal	Værelse 1	Løst loft
389	MA	E1	30 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
390	MA	E1	30 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
391	MA	E1	30 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg
392	TØ	E1	30 1. sal	Soveværelse	Løst håndtag til altan
393	EL/VVS	E1	30 1. sal	Bad	Rep. Vandlås

394	MA	E1	30 1. sal	Bad	Svindrevner mellem loft og væg
395	IAB	E1	30 Nord	n/a	IAB
396	TØ	E1	30 Syd	n/a	Udskift buet altanbræt
397	TØ	E1	30 Syd	n/a	Løs gummiliste på vindue
398	TØ	E1	30 Øst	n/a	Mangler fuge under vindue
399	IAB	E1	30 Vest	n/a	IAB
400	BEL	E1	30 Indkørelse	n/a	Mangler fugesand
401	HE	E1	30 Indkørelse	n/a	Skure ikke besigtiet - aftales emd ejer
402	IAB	E1	30 Forhave	n/a	IAB
403	IAB	E1	30 Baghave	n/a	IAB
404	TØ	E1	30 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
405	TØ	E1	30 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
406	TØ	E1	30 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
407	TØ	E1	30 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gås igennem for løse plader
408	TØ	E1	30 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
409	TØ	E1	32 Stue	Entre	Fugeslip ved dør
410	EL/VVS	E1	32 Stue	Entre	Utæthed i tekniskab
411	HE	E1	32 Stue	Entre	Obeserver revne ved dør
412	MA	E1	32 Stue	Bad	Mangler fuge ved sokkel
413	EL/VVS	E1	32 Stue	Bad	Toilet løber
414	HE	E1	32 Stue	Bad	Obeserver revne ved dør
415	TØ	E1	32 Stue	Køkken	Løst dørhåndtag
416	HE	E1	32 Stue	Køkken	Spjæld mangler i emhætte
417	HE	E1	32 Stue	Stue	Observer revner i mur og under trappe
418	MA	E1	32 Stue	Trappe	Rep revne ved etageadskildelse (liste)
419	TØ	E1	32 Stue	Trappe	Rep revne ved etageadskildelse (liste)
420	MA	E1	32 1. sal	Gang	Løst filt
421	MA	E1	32 1. sal	Gang	Svindrevner mellem loft og væg
422	MA	E1	32 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
423	MA	E1	32 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
424	MA	E1	32 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg
425	TØ	E1	32 1. sal	Bad	Løse skruer i loft ved bruseniche
426	MA	E1	32 1. sal	Bad	Løst filt ved toilet

427	MA	E1	32 1. sal	Bad	Svindrevner mellem loft og væg
428	HE	E1	32 Nord	n/a	Fuge ved emhætteafksat mangler
429	TØ	E1	32 Nord	n/a	gummibånd ved vindue sidder løst
430	IAB	E1	32 Syd	n/a	IAB
431	IAB	E1	32 Øst	n/a	IAB
432	IAB	E1	32 Vest	n/a	IAB
433	IAB	E1	32 Indkørelse	n/a	IAB
434	IAB	E1	32 Forhave	n/a	IAB
435	IAB	E1	32 Baghave	n/a	IAB
436	TØ	E1	32 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
437	TØ	E1	32 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
438	TØ	E1	32 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
439	TØ	E1	32 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gæes igennem for løse plader
440	TØ	E1	32 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
441	TØ	E1	34 Stue	Entre	fugeslip ved dør
442	HE	E1	34 Stue	Entre	Observer revner i mur
443	IAB	E1	34 Stue	Bad	IAB
444	IAB	E1	34 Stue	Køkken	IAB
445	IAB	E1	34 Stue	Stue	IAB
446	MA	E1	34 Stue	Trappe	Rep revne ved etageadskildelse (liste)
447	TØ	E1	34 Stue	Trappe	Rep revne ved etageadskildelse (liste)
448	TØ	E1	34 Stue	Trappe	Fugeslip ved Vindue
449	HE	E1	34 Stue	Trappe	Observer revne ved vindue
450	IAB	E1	34 1. sal	Gang	IAB
451	MA	E1	34 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
452	MA	E1	34 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
453	TØ	E1	34 1. sal	Soveværelse	Revner i gulv
454	TØ	E1	34 1. sal	Soveværelse	Juster håndtag i altandør
455	MA	E1	34 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg
456	IAB	E1	34 1. sal	Bad	IAB
457	IAB	E1	34 Nord	n/a	IAB
458	TØ	E1	34 Syd	n/a	Fugeslip i terrassedør
459	TØ	E1	34 Øst	n/a	Mangler skrue på nedløb

460	IAB	E1	34 Vest	n/a	IAB
461	BEL	E1	34 Indkørelse	n/a	Rep sunket belægning
462	IAB	E1	34 Forhave	n/a	IAB
463	IAB	E1	34 Baghave	n/a	IAB
464	IAB	E1	34 Tag	n/a	Monteret parabol på taget
465	TØ	E1	34 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
466	TØ	E1	34 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
467	TØ	E1	34 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
468	TØ	E1	34 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gæses igennem for løse plader
469	TØ	E1	34 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
470	HE	E1	36 Stue	Entre	Observer revner ved dør
471	IAB	E1	36 Stue	Bad	IAB
472	IAB	E1	36 Stue	Køkken	IAB
473	HE	E1	36 Stue	Stue	Observer revner i væg ved trappe
474	IAB	E1	36 Stue	Trappe	Kondensvand i vindue
475	IAB	E1	36 1. sal	Gang	IAB
476	HE	E1	36 1. sal	Værelse 1	Observer revner ved dør
477	IAB	E1	36 1. sal	Værelse 2	IAB
478	HE	E1	36 1. sal	Soveværelse	Observer revner ved walkin
479	MA	E1	36 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg
480	IAB	E1	36 1. sal	Bad	IAB
481	HE	E1	36 Nord	n/a	Mangler fuger omkring emhætteafkast
482	IAB	E1	36 Syd	n/a	IAB
483	IAB	E1	36 Øst	n/a	IAB
484	IAB	E1	36 Vest	n/a	IAB
485	IAB	E1	36 Indkørelse	n/a	IAB
486	IAB	E1	36 Forhave	n/a	IAB
487	IAB	E1	36 Baghave	n/a	IAB
488	TØ	E1	36 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
489	TØ	E1	36 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
490	TØ	E1	36 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
491	TØ	E1	36 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gæses igennem for løse plader

492	TØ	E1	36 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
493	TØ	E2	38 Stue	Entre	Skrue i dør
494	IAB	E2	38 Stue	Bad	IAB
495	HE	E2	38 Stue	Køkken	Observer revne ved dør
496	HE	E2	38 Stue	Stue	Observer revne i væg mod vest
497	HE	E2	38 Stue	Trappe	Observer revne over vindue
498	MA	E2	38 Stue	Trappe	Rep revne ved etageadskildelse (liste)
499	TØ	E2	38 Stue	Trappe	Rep revne ved etageadskildelse (liste)
500	IAB	E2	38 1. sal	Gang	IAB
501	MA	E2	38 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
502	MA	E2	38 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
503	MA	E2	38 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg
504	TØ	E2	38 1. sal	Soveværelse	Løst håndtag
505	MA	E2	38 1. sal	Bad	Rep fuger ved sokkelklinke
506	MA	E2	38 1. sal	Bad	Løst filt
507	IAB	E2	38 Nord	n/a	IAB
508	HE	E2	38 Syd	n/a	Mangler aluskinne ved terrasse
509	TØ	E2	38 Syd	n/a	Dørstop mangler i terrassedør
510	IAB	E2	38 Øst	n/a	IAB
511	IAB	E2	38 Vest	n/a	IAB
512	IAB	E2	38 Indkørelse	n/a	IAB
513	IAB	E2	38 Forhave	n/a	IAB
514	IAB	E2	38 Baghave	n/a	IAB
515	TØ	E2	38 Indkørelse	Carport	Oplødsning af dørtrin i skure
516	TØ	E2	38 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
517	TØ	E2	38 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
518	TØ	E2	38 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gås igennem for løse plader
519	TØ	E2	38 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
520	IAB	E2	40 Stue	Entre	IAB
521	TØ	E2	40 Stue	Bad	Mangler skrue i dør
522	MA	E2	40 Stue	Bad	Fuger mangler i over sokkelklinke
523	HE	E2	40 Stue	Køkken	Tjek emhættespjæld
524	INV	E2	40 Stue	Køkken	Ovn mangler fastgørelse

525	IAB	E2	40 Stue	Stue	IAB
526	MA	E2	40 Stue	Trappe	Rep revne ved etageadskildelse (liste)
527	TØ	E2	40 Stue	Trappe	Rep revne ved etageadskildelse (liste)
528	TØ	E2	40 1. sal	Gang	Løst loft
529	IAB	E2	40 1. sal	Værelse 1	IAB
530	MA	E2	40 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
531	HE	E2	40 1. sal	Soveværelse	Observer revne ved overligger
532	MA	E2	40 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg
533	MA	E2	40 1. sal	Bad	Svindrevner mellem loft og væg
534	TØ	E2	40 Nord	n/a	Fugesvind ved terrassedør
535	TØ	E2	40 Syd	n/a	Beskadiget dørstop i terrassedør
536	IAB	E2	40 Øst	n/a	IAB
537	IAB	E2	40 Vest	n/a	IAB
538	IAB	E2	40 Indkørelse	n/a	IAB
539	IAB	E2	40 Forhave	n/a	IAB
540	IAB	E2	40 Baghave	n/a	IAB
541	TØ	E2	40 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
542	TØ	E2	40 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
543	TØ	E2	40 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
544	TØ	E2	40 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gås igennem for løse plader
545	TØ	E2	40 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
546	HE	E2	42 Stue	Entre	Observer revne ved dør
547	TØ	E2	42 Stue	Bad	Smørrer dørhåndtag
548	HE	E2	42 Stue	Køkken	Observer revne ved vask
549	HE	E2	42 Stue	Køkken	Observer revne ved dør
550	HE	E2	42 Stue	Stue	Observer revne i væg mod vest
551	TØ	E2	42 Stue	Stue	Udskift rude
552	HE	E2	42 Stue	Stue	Observer revne i væg mod øst
553	HE	E2	42 Stue	Trappe	Observer revne ved vindue
554	MA	E2	42 Stue	Trappe	Rep revne ved etageadskildelse (liste)
555	TØ	E2	42 Stue	Trappe	Rep revne ved etageadskildelse (liste)
556	IAB	E2	42 1. sal	Gang	IAB
557	IAB	E2	42 1. sal	Værelse 1	IAB

558	IAB	E2	42 1. sal	Værelse 2	IAB
559	MA	E2	42 1. sal	Soveværelse	Revnet stødsamlinger på loftplader
560	IAB	E2	42 1. sal	Bad	IAB
561	IAB	E2	42 Nord	n/a	IAB
562	ALT	E2	42 Syd	n/a	Rustpletter på terrassens skillevæg
563	IAB	E2	42 Øst	n/a	IAB
564	IAB	E2	42 Vest	n/a	IAB
565	IAB	E2	42 Indkørelse	n/a	IAB
566	IAB	E2	42 Forhave	n/a	IAB
567	IAB	E2	42 Baghave	n/a	IAB
568	TØ	E2	42 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
569	TØ	E2	42 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
570	TØ	E2	42 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
571	TØ	E2	42 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gås igennem for løse plader
572	TØ	E2	42 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
573	TØ	E2	44 Stue	Entre	Mangler fuge ved dør
574	EL/VVS	E2	44 Stue	Bad	Mangler roset i bruser
575	INV	E2	44 Stue	Køkken	Mangler skuffe i køkken
576	TØ	E2	44 Stue	Køkken	Justering af dørhåndtag
577	HE	E2	44 Stue	Stue	Observer revne i væg mod øst
578	TØ	E2	44 Stue	Stue	Jusering af dør og håndtag
579	MA	E2	44 Stue	Trappe	Rep revne ved etageadskildelse (liste)
580	TØ	E2	44 Stue	Trappe	Rep revne ved etageadskildelse (liste)
581	TØ	E2	44 1. sal	Gang	Fastgør overgangsskinne ved dør til bad
582	IAB	E2	44 1. sal	Værelse 1	IAB
583	IAB	E2	44 1. sal	Værelse 2	IAB
584	HE	E2	44 1. sal	Soveværelse	Observer revne ved overligger
585	TØ	E2	44 1. sal	Soveværelse	Rep gummibånd dør
586	TØ	E2	44 1. sal	Soveværelse	Beskadiget dørstop i altandør
587	IAB	E2	44 1. sal	Bad	IAB
588	IAB	E2	44 Nord	n/a	IAB
589	IAB	E2	44 Syd	n/a	IAB
590	IAB	E2	44 Øst	n/a	IAB

591	IAB	E2	44 Vest	n/a	IAB
592	IAB	E2	44 Indkørelse	n/a	IAB
593	IAB	E2	44 Forhave	n/a	IAB
594	IAB	E2	44 Baghave	n/a	IAB
595	TØ	E2	44 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
596	TØ	E2	44 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
597	TØ	E2	44 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
598	TØ	E2	44 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gås igennem for løse plader
599	TØ	E2	44 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
600	TØ	E2	46 Stue	Entre	Mangler fuge ved dør
601	HE	E2	46 Stue	Bad	Observer revne ved dør
602	HE	E2	46 Stue	Køkken	Observer revne ved dør
603	IAB	E2	46 Stue	Stue	IAB
604	HE	E2	46 Stue	Trappe	Observer revne ved vindue
605	IAB	E2	46 1. sal	Gang	IAB
606	MA	E2	46 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
607	IAB	E2	46 1. sal	Værelse 2	IAB
608	TØ	E2	46 1. sal	Soveværelse	Sand indvendig i rude
609	MA	E2	46 1. sal	Bad	Maling krakeler i loft
610	TØ	E2	46 Nord	n/a	Mangler fuge omkring nedløb
611	IAB	E2	46 Syd	n/a	IAB
612	IAB	E2	46 Øst	n/a	IAB
613	IAB	E2	46 Vest	n/a	IAB
614	IAB	E2	46 Indkørelse	n/a	IAB
615	IAB	E2	46 Forhave	n/a	IAB
616	IAB	E2	46 Baghave	n/a	IAB
617	TØ	E2	46 Indkørelse	Carport	Opklodsning af dørtrin i skure
618	TØ	E2	46 Stue	Entre	Fuger under dørkarm i entre
619	TØ	E2	46 Indkørelse	Carport	Loftplader i garager tjekkes for løse skruer og manglende skruer
620	TØ	E2	46 Indkørelse	Carport	Beklædning på carporte gås igennem for løse plader
621	TØ	E2	46 n/a	Alle rum	Tjekke alu lister over dørtrin
622	TØ	E2	46 Stue	Entre	Mangler fuge i dør

623	IAB	E2	48 Stue	Bad	IAB
624	MA	E2	48 Stue	Køkken	Fugeslip ved bordplade
625	IAB	E2	48 Stue	Stue	IAB
626	TØ	E2	48 Stue	Trappe	Fugeslip ved vindue
627	TRA	E2	48 Stue	Trappe	Trappe knirker
628	MA	E2	48 1. sal	Gang	Svindrevner mellem loft og væg
629	MA	E2	48 1. sal	Værelse 1	Svindrevner mellem loft og væg
630	MA	E2	48 1. sal	Værelse 2	Svindrevner mellem loft og væg
631	HE	E2	48 1. sal	Soveværelse	Observer revne i væg
632	MA	E2	48 1. sal	Soveværelse	Svindrevner mellem loft og væg
633	IAB	E2	48 1. sal	Bad	IAB
634	IAB	E2	48 Nord	n/a	IAB
635	IAB	E2	48 Syd	n/a	IAB
636	IAB	E2	48 Øst	n/a	IAB
637	IAB	E2	48 Vest	n/a	IAB
638	IAB	E2	48 Indkørelse	n/a	IAB
639	IAB	E2	48 Forhave	n/a	IAB
640	IAB	E2	48 Baghave	n/a	IAB